

# 明石海峡大橋ケーソン腐食調査に伴う 潜水作業のお知らせ (令和 7年 1月～ 2月)

明石海峡大橋において次の通り潜水調査を行いますので、付近を航行する船舶は十分ご注意のうえご協力をお願いします。

## 記

1. 調査期間：令和 7年 1月20日～令和 7年 2月24日


### 【 工 程 表 】

業務名	明石海峡大橋鋼製ケーソン水中部等腐食状況調査														工 期	自) 至)	令和6年4月1日 令和7年3月31日
	令和 7年																
	1 月					2 月					3 月						
工 程	6	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10			
準備・片付け																	
気中部調査																	
2 P (垂水側橋脚)																	
3 P (岩屋側橋脚)																	
海中部調査																	
2 P (垂水側橋脚)																	
3 P (岩屋側橋脚)																	

備考  
 ・気中部及び海中部の調査位置は潮流状況により判断する。  
 ・2 P (垂水側橋脚) 及び 3 P (岩屋側橋脚) は現地の状況 (気象・海象) により施工日の変更を行うことがある。

本四高速道路ブリッジエンジニアリング 垂水点検管理室  
 神戸市垂水区名谷町549  
 TEL: 078-708-7221  
 FAX: 078-704-3303

- 注) 気象・海象条件により、作業箇所、内容を変更することがあります。
- 調査区域：明石海峡大橋2P及び3P周辺の海域(下図参照)
  - 調査の概要：明石海峡大橋主塔橋脚部(図中のイ・ロ)において、潜水調査、及び作業船上から目視調査を行います。
  - 安全対策：潜水作業中は警戒船を配備し、作業区域の警戒、通行船舶の誘導などを行い、周囲の状況に十分注意して作業を実施します。



※ お問い合わせ先  
 本四国連絡高速道路㈱ 神戸管理センター TEL 078-709-0084  
 本四高速道路ブリッジエンジニアリング 垂水点検管理室 TEL 078-706-7188